(재)예천문화관광재단

2026년도 안전보건 투자 실적 현황

안전보건 투자 실적 집행내역

투자 실적 예산	집행내역(천원)				
항 목	합계	1분기	2분기	3분기	4분기
총 금액	**61,807**	**84**	**7,696**	**20,873**	
전기, 소방시설 유지관리	3,000		2,000		
무대기계·음향 시스템 정기 안전점검	19,000				
조명 발전기 유지관리	1,200				
소방안전 협회비(소방안전관리, 위험물안전관리)	100	84			
3종 시설물 정기 안전점검	3,000				
소방 정기 안전점검	4,400				
소방시설 정밀점검	2,200				
전기 정기 안전점검	9,730			9,730	
전기시설 정기검사 및 부하시설 검사 수수료	1,100		972		
공연장 무대 정기 안전전검	4,634		4,634		
안전관리자 교육	400		90		
건강검진비	1,200				
문화회관 내부 소독 (근로자 감염병 예방 및 위생관리)	1,750			1,050	
반입구 방화문 확장교체 (방화 피난 안전시설 개선)	2,360			2,360	
공연장 피난안내 영상 제작	5,500			5,500	
심장충격기 본체 구입	1,533			1,533	
석면건축물 실내공기 중 석면농도측정 시행 (법정 의무사항 이행 및 석면 안전관리)	700			700	

안전보건관리 시설 현황

구분	내용	비고
예천군문화회관	► (위 치) 경북 예천군 예천읍 충효로 209-15 ► (면 적) 건축면적 2,443.5㎡ 연면적 4,411.09㎡ ► (객석수) 604석(1층 373석, 2층 231석 ※장애인 8석)	